



SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA - MG

CPF / CNPJ:
18.675.918/0001-04

DADOS DO VEÍCULO

PLACA
RUW4J22

NÚMERO CHASSI
9532E82W9PR017410

MARCA/MODELO:
VW/NEOBUS 15.190 ESC

ESPÉCIE / TIPO:

CIDADE/UF:
ESTIVA - MG

ANO FABRICAÇÃO / MODELO:
2022/2023

COMBUSTÍVEL
DIESEL

COR: CATEGORIA:
**AMARELA VEÍCULOS AUTOMOTORES E
ÔNIBUS**

FOTOS



FRENTE

Data: 23/09/2026 08:20 | Geo: -21.9012205, -45.5859667




TRASEIRA

Data: 23/09/2026 08:20 | Geo: -21.9012205, -45.5859667




PANORÂMICA

Data: 23/09/2026 08:20 | Geo: -21.9012205, -45.5859667




CHASSI

Data: 23/09/2026 08:21 | Geo: -21.9012205, -45.5859667



PNEU DIANTEIRO

Data: 23/09/2026 08:20 | Geo: -21.9012205, -45.5859667



PNEU TRASEIRO

Data: 23/09/2026 08:21 | Geo: -21.9012205, -45.5859667



CRONOTACÓGRAFO

Data: 23/09/2026 08:21 | Geo: -21.9012205, -45.5859667



INTERIOR VEÍCULO

Data: 23/09/2026 08:21 | Geo: -21.9012205, -45.5859667



EXTINTOR

Data: 23/09/2026 08:21 | Geo: -21.9012205, -45.5859667



CHECKLIST

1. IDENTIFICAÇÃO	✓	9. SISTEMA DE TRANSMISSÃO	✓
2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	✓	10. MOTOR	✓
3. BANCOS, PORTAS E VIDROS	✓	11. CHASSI, CARROCERIA E LATARIA	✓
4. SIST. ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	✓	12. SISTEMA DE ARREFECIMENTO	✓
5. PNEUS E RODAS	✓	13. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	✓
6. SISTEMA DE DIREÇÃO	✓	14. SISTEMA DE ESCAPAMENTOS E RUÍDO	✓
7. SISTEMA DE SUSPENSÃO	✓	15. SISTEMA ELÉTRICO	✓
8. SISTEMA DE FREIO	✓	16. DIMENSÕES DO VEÍCULO	✓

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao Artigo 136 do CTB - Código Trânsito Brasileiro inspeção foi realizada conforme as normas e legislação de trânsito, especificamente Resoluções do Contran 14/98, 416, 445 e 504, suas sucedâneas e Portaria do Detran-MG 1498/19. Ressalta-se que o cumprimento desta inspeção para fins de obtenção da autorização do Detran-MG para o exercício do serviço de transporte escolar não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em legislação própria. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto a problemas de manutenção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

Informações da assinatura digital do laudo

Assinado em: 23/09/2026 10:20

Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189

Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617