DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

MINAS VALE Inspeção Veicular

CONSULTA PÚBLICA POR PLACA

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DER-MG
DATA: 13/10/2026
VALIDADE: 13/04/2027

APROVADO

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DER-MG

SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF / CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG	18.677.609/0001-65

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	NÚMERO CHASSI	
EJY0851	9532L82W7BR146020	
MARCA/MODELO:	ESPÉCIE / TIPO:	CIDADE/UF:
VW/7.210 MAXIBUSS URB	PASSAGEIRO	CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG
ANO FABRICAÇÃO / MODELO:	COMBUSTÍVEL	COR: CATEGORIA:
2011/2011	DIESEL	BRANCA VEÍCULOS AUTOMOTORES E ÔNIBUS

FOTOS




FRENTE
Data: 26/10/2026 10:58 | Geo: -21.9011615, -45.5860960



TRASEIRA
Data: 26/10/2026 10:59 | Geo: -21.9011615, -45.5860960



CHASSI
Data: 26/10/2026 10:59 | Geo: -21.9011615, -45.5860960



PNEU DIANTEIRO
Data: 26/10/2026 11:19 | Geo: -21.9013421, -45.5860665

Imagem não disponível

PNEU TRASEIRO
Data: 26/10/2026 11:19 | Geo: -21.9013421, -45.5860665



CRONOTACÓGRAFO
Data: 26/10/2026 11:19 | Geo: -21.9013421, -45.5860665



INTERIOR VEÍCULO
Data: 26/10/2026 10:59 | Geo: -21.9011615, -45.5860960



EXTINTOR
Data: 26/10/2026 10:59 | Geo: -21.9011615, -45.5860960



JANELA EMERGÊNCIA
Data: 26/10/2026 10:59 | Geo: -21.9011615, -45.5860960

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

MINAS VALE Inspeção Veicular

CONSULTA PÚBLICA POR PLACA

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DER-MG

DATA: 13/10/2026
VALIDADE: 13/04/2027

CHECKLIST

GRUPO 1		**GRUPO 6**	
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV E CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO.	√	ALINHAMENTO DE RODAS; VOLANTE E COLUNA; MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS; ARTICULAÇÕES; SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA E AMORTECEDOR DE DIREÇÃO.	√
GRUPO 2		**GRUPO 7**	
PÁRA-CHOQUES; ESPELHOS E RETROVISORES; LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS; PÁRA-SOL; VELOCÍMETRO; BUZINA; CINTOS DE SEGURANÇA; EXTINTOR DE INCÊNDIO; TRIÂNGULO DE SEGURANÇA; ESTEPE; TACÓGRAFO; VIDROS.	√	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO; EIXOS; ELEMENTOS ELÁSTICOS; ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA; ELEMENTOS ESTRUTURAIS; ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO; ELEMENTOS DE REGULAGEM; ELEMENTOS LIMITADORES; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	√
GRUPO 3		**GRUPO 8**	
LANTERNAS; LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA E RETRORREFLETORES.	√	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM; TAMANHO E TIPO DOS PNEUS; SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS; ESTADO GERAL DOS PNEUS; ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS.	√
GRUPO 4		**GRUPO 9**	
FARÓIS PRINCIPAIS; FARÓIS AUXILIARES; LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA E LUZES DO PAINEL.	√	PORTAS E TAMPAS; VIDROS E JANELAS; BANCOS; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL; SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES; CARROÇARIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA.	√
GRUPO 5			
FREIOS DE SERVIÇO; FREIOS DE ESTACIONAMENTO; COMANDOS; SERVOFREIO; RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS; RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO; CIRCUITO DE FREIO E DISCOS; TAMBORES; PRATOS E COMPONENTES.	√		

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao artigo 107 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, declaro que o veículo acima identificado foi inspecionado em conformidade com os critérios definidos na legislação de trânsito vigente e em consonância as Diretrizes básicas normatizadas na NBR 14040-1 - Parte 1 e encontra-se em adequadas condições de manutenção, preservação, segurança e conservação de suas características técnicas, conforme determina o Decreto Estadual nº 48.241/2021, de 30/07/2021. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explicita ou implícita, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

Informações da assinatura digital do laudo
Assinado em: 26/10/2026 11:26
Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189
Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617