



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DER-MG

SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:


Consulta por placa

CPF / CNPJ:

DADOS DO VEÍCULO

PLACA TXI5B05	NÚMERO CHASSI	
MARCA/MODELO: A identificar	ESPÉCIE / TIPO:	CIDADE/UF:
ANO FABRICAÇÃO / MODELO:	COMBUSTÍVEL	COR: CATEGORIA:

FOTOS



CHASSI

Data: 17/08/2026 09:39 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



FRENTE

Data: 17/08/2026 09:39 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



TRASEIRA

Data: 17/08/2026 09:39 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



PNEU DIANTEIRO

Data: 17/08/2026 09:40 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



PNEU TRASEIRO

Data: 17/08/2026 09:40 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



CRONOTACÓGRAFO

Data: 17/08/2026 09:40 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



INTERIOR VEÍCULO

Data: 17/08/2026 09:40 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



JANELA EMERGÊNCIA

Data: 17/08/2026 09:41 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



FOTO EXTRA

Data: 17/08/2026 09:52 | Geo: -21.9012979, -45.5851050



CHECKLIST

GRUPO 1

INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV E CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO.

✓

GRUPO 6

ALINHAMENTO DE RODAS; VOLANTE E COLUNA; MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS; ARTICULAÇÕES; SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA E AMORTECEDOR DE DIREÇÃO.

✓

GRUPO 2

PÁRA-CHOQUES; ESPELHOS E RETROVISORES; LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS; PÁRA-SOL; VELOCÍMETRO; BUZINA; CINTOS DE SEGURANÇA; EXTINTOR DE INCÊNDIO; TRIÂNGULO DE SEGURANÇA; ESTEPE; TACÓGRAFO; VIDROS.

✓

GRUPO 7

FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO; EIXOS; ELEMENTOS ELÁSTICOS; ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA; ELEMENTOS ESTRUTURAIS; ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO; ELEMENTOS DE REGULAGEM; ELEMENTOS LIMITADORES; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.

✓

GRUPO 3

LANTERNAS; LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA E RETRORREFLECTORES.

✓

GRUPO 8

DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM; TAMANHO E TIPO DOS PNEUS; SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS; ESTADO GERAL DOS PNEUS; ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS.

✓

GRUPO 4

FARÓIS PRINCIPAIS; FARÓIS AUXILIARES; LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA E LUZES DO PAINEL.

✓

GRUPO 9

PORTAS E TAMPAS; VIDROS E JANELAS; BANCOS; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL; SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES; CARROÇARIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA.

✓

GRUPO 5

FREIOS DE SERVIÇO; FREIOS DE ESTACIONAMENTO; COMANDOS; SERVOFREIO; RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS; RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO; CIRCUITO DE FREIO E DISCOS; TAMBORES; PRATOS E COMPONENTES.

✓

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao artigo 107 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, declaro que o veículo acima identificado foi inspecionado em conformidade com os critérios definidos na legislação de trânsito vigente e em consonância as Diretrizes básicas normatizadas na NBR 14040-1 - Parte 1 e encontra-se em adequadas condições de manutenção, preservação, segurança e conservação de suas características técnicas, conforme determina o Decreto Estadual nº 48.241/2021, de 30/07/2021. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIFICAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Este laudo foi emitido com base nas evidências registradas, dados informados e avaliação técnica realizada para o veículo identificado neste documento.

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.