



SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ MG

CPF / CNPJ:
18.712.158/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA
TDX3A00

NÚMERO CHASSI
93ZK61BDZT8711077

MARCA/MODELO:
IVECO/BUS 10-190E

ESPÉCIE / TIPO:
PASSAGEIRO

CIDADE/UF:
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG

ANO FABRICAÇÃO / MODELO:
2025/2026

COMBUSTÍVEL
N/I

COR: CATEGORIA:
**AMARELA VEÍCULOS AUTOMOTORES E
ÔNIBUS**

FOTOS



CHASSI

Data: 24/08/2026 09:23 | Geo: -21.8941099, -45.6048038



FRENTE

Data: 24/08/2026 09:23 | Geo: -21.8941099, -45.6048038



TRASEIRA

Data: 24/08/2026 09:24 | Geo: -21.8941099, -45.6048038



PNEU DIANTEIRO

Data: 24/08/2026 09:25 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



PNEU TRASEIRO

Data: 24/08/2026 09:26 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



CRONOTACÓGRAFO

Data: 24/08/2026 09:26 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



INTERIOR VEÍCULO

Data: 24/08/2026 09:28 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



JANELA EMERGÊNCIA

Data: 24/08/2026 09:27 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



CHECKLIST

1. IDENTIFICAÇÃO	✓	9. SISTEMA DE TRANSMISSÃO	✓
2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	✓	10. MOTOR	✓
3. BANCOS, PORTAS E VIDROS	✓	11. CHASSI, CARROCERIA E LATARIA	✓
4. SIST. ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	✓	12. SISTEMA DE ARREFECIMENTO	✓
5. PNEUS E RODAS	✓	13. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	✓
6. SISTEMA DE DIREÇÃO	✓	14. SISTEMA DE ESCAPAMENTOS E RUÍDO	✓
7. SISTEMA DE SUSPENSÃO	✓	15. SISTEMA ELÉTRICO	✓
8. SISTEMA DE FREIO	✓	16. DIMENSÕES DO VEÍCULO	✓

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao Artigo 136 do CTB - Código Trânsito Brasileiro inspeção foi realizada conforme as normas e legislação de trânsito, especificamente Resoluções do Contran 14/98, 416, 445 e 504, suas sucedâneas e Portaria do Detran-MG 1498/19. Ressalta-se que o cumprimento desta inspeção para fins de obtenção da autorização do Detran-MG para o exercício do serviço de transporte escolar não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em legislação própria. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto a problemas de manutenção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

Informações da assinatura digital do laudo

Assinado em: 24/08/2026 10:03

Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189

Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617

Hash SHA-256 do PDF assinado: 63fb3cdacf86bfe841d40296035c5237f5290e65e37be23fe90cea3c2e51b586