



## SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ MG  
CPF / CNPJ: 18.712.158/0001-50

## DADOS DO VEÍCULO

|                                              |                                           |                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PLACA<br><b>TDX3A00</b>                      | NÚMERO CHASSI<br><b>93ZK61BDZT8711077</b> | CIDADE/UF:<br><b>SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG</b>                    |
| MARCA/MODELO:<br><b>IVECO/BUS 10-190E</b>    | ESPÉCIE / TIPO:<br><b>PASSAGEIRO</b>      | COR: <b>AMARELA</b> CATEGORIA: <b>VEÍCULOS AUTOMOTORES E ÔNIBUS</b> |
| ANO FABRICAÇÃO / MODELO:<br><b>2025/2026</b> | COMBUSTÍVEL<br><b>N/I</b>                 |                                                                     |

## FOTOS



CHASSI

Data: 24/08/2026 09:23 | Geo: -21.8941099, -45.6048038



FRENTE

Data: 24/08/2026 09:23 | Geo: -21.8941099, -45.6048038



TRASEIRA

Data: 24/08/2026 09:24 | Geo: -21.8941099, -45.6048038



PNEU DIANTEIRO

Data: 24/08/2026 09:25 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



PNEU TRASEIRO

Data: 24/08/2026 09:26 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



CRONOTACÓGRAFO

Data: 24/08/2026 09:26 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



INTERIOR VEÍCULO

Data: 24/08/2026 09:28 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



JANELA EMERGÊNCIA

Data: 24/08/2026 09:27 | Geo: -21.8941125, -45.6044850



## CHECKLIST

|                                              |   |                                     |   |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. IDENTIFICAÇÃO                             | ✓ | 9. SISTEMA DE TRANSMISSÃO           | ✓ |
| 2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS                 | ✓ | 10. MOTOR                           | ✓ |
| 3. BANCOS, PORTAS E VIDROS                   | ✓ | 11. CHASSI, CARROCERIA E LATARIA    | ✓ |
| 4. SIST. ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO | ✓ | 12. SISTEMA DE ARREFECIMENTO        | ✓ |
| 5. PNEUS E RODAS                             | ✓ | 13. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO          | ✓ |
| 6. SISTEMA DE DIREÇÃO                        | ✓ | 14. SISTEMA DE ESCAPAMENTOS E RUÍDO | ✓ |
| 7. SISTEMA DE SUSPENSÃO                      | ✓ | 15. SISTEMA ELÉTRICO                | ✓ |
| 8. SISTEMA DE FREIO                          | ✓ | 16. DIMENSÕES DO VEÍCULO            | ✓ |

## OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao Artigo 136 do CTB - Código Trânsito Brasileiro inspeção foi realizada conforme as normas e legislação de trânsito, especificamente Resoluções do Contran 14/98, 416, 445 e 504, suas sucedâneas e Portaria do Detran-MG 1498/19. Ressalta-se que o cumprimento desta inspeção para fins de obtenção da autorização do Detran-MG para o exercício do serviço de transporte escolar não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em legislação própria. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto a problemas de manutenção.

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino  
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

## Informações da assinatura digital do laudo

Assinado em: 24/08/2026 10:03

Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189

Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617

Hash SHA-256 do PDF assinado: 6e60eac801d5e664b811f0ce46f7fa692ff4cfd6e5d879b089e7c7256489746d