



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DER-MG

SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG

CPF / CNPJ:
18.712.158/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA
SHU6F17
MARCA/MODELO:
RENAULT/MASTER L3 VRIO P
ANO FABRICAÇÃO / MODELO:
2023*2024

NÚMERO CHASSI
93YF62004RJ610043
ESPÉCIE / TIPO:
PASSAGEIRO
COMBUSTÍVEL

CIDADE/UF:
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG
COR: CATEGORIA:
BRANCA

FOTOS



CHASSI

Data: 24/08/2026 09:57 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



FRENTE

Data: 24/08/2026 10:01 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



TRASEIRA

Data: 24/08/2026 10:02 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



PNEU DIANTEIRO

Data: 24/08/2026 10:03 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



PNEU TRASEIRO

Data: 24/08/2026 10:03 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



CRONOTACÓGRAFO

Data: 24/08/2026 10:11 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



INTERIOR VEÍCULO

Data: 24/08/2026 10:04 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



JANELA EMERGÊNCIA

Data: 24/08/2026 10:04 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



CHECKLIST

GRUPO 1 INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV E CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO.	✓	GRUPO 6 ALINHAMENTO DE RODAS; VOLANTE E COLUNA; MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS; ARTICULAÇÕES; SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA E AMORTECEDOR DE DIREÇÃO.	✓
GRUPO 2 PÁRA-CHOQUES; ESPELHOS E RETROVISORES; LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS; PÁRA-SOL; VELOCÍMETRO; BUZINA; CINTOS DE SEGURANÇA; EXTINTOR DE INCÊNDIO; TRIÂNGULO DE SEGURANÇA; ESTEPE; TACÓGRAFO; VIDROS.	✓	GRUPO 7 FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO; EIXOS; ELEMENTOS ELÁSTICOS; ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA; ELEMENTOS ESTRUTURAIS; ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO; ELEMENTOS DE REGULAGEM; ELEMENTOS LIMITADORES; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	✓
GRUPO 3 LANTERNAS; LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA E RETRORREFLETORES.	✓	GRUPO 8 DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM; TAMANHO E TIPO DOS PNEUS; SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS; ESTADO GERAL DOS PNEUS; ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS.	✓
GRUPO 4 FARÓIS PRINCIPAIS; FARÓIS AUXILIARES; LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA E LUZES DO PAINEL.	✓	GRUPO 9 PORTAS E TAMPAS; VIDROS E JANELAS; BANCOS; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL; SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES; CARROÇARIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA.	✓
GRUPO 5 FREIOS DE SERVIÇO; FREIOS DE ESTACIONAMENTO; COMANDOS; SERVOFREIO; RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS; RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO; CIRCUITO DE FREIO E DISCOS; TAMBORES; PRATOS E COMPONENTES.	✓		

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao artigo 107 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, declaro que o veículo acima identificado foi inspecionado em conformidade com os critérios definidos na legislação de trânsito vigente e em consonância as Diretrizes básicas normatizadas na NBR 14040-1 - Parte 1 e encontra-se em adequadas condições de manutenção, preservação, segurança e conservação de suas características técnicas, conforme determina o Decreto Estadual nº 48.241/2021, de 30/07/2021. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

Informações da assinatura digital do laudo

Assinado em: 24/08/2026 10:28

Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189

Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617