



## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DER-MG

### SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG**

CPF / CNPJ:  
**18.712.158/0001-50**

### DADOS DO VEÍCULO

PLACA  
**SHU6F17**  
MARCA/MODELO:  
**RENAULT/MASTER L3 VRIO P**  
ANO FABRICAÇÃO / MODELO:  
**2023\*2024**

NÚMERO CHASSI  
**93YF62004RJ610043**  
ESPÉCIE / TIPO:  
**PASSAGEIRO**  
COMBUSTÍVEL

CIDADE/UF:  
**SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – MG**  
COR: CATEGORIA:  
**BRANCA**

### FOTOS



**CHASSI**

Data: 24/08/2026 09:57 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



**FRENTE**

Data: 24/08/2026 10:01 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



**TRASEIRA**

Data: 24/08/2026 10:02 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



**PNEU DIANTEIRO**

Data: 24/08/2026 10:03 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



**PNEU TRASEIRO**

Data: 24/08/2026 10:03 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



**CRONOTACÓGRAFO**

Data: 24/08/2026 10:11 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



**INTERIOR VEÍCULO**

Data: 24/08/2026 10:04 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



**JANELA EMERGÊNCIA**

Data: 24/08/2026 10:04 | Geo: -21.8938340, -45.6047068



## CHECKLIST

|                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>GRUPO 1</b><br>INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV E CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO.                                                                                                                          | ✓ | <b>GRUPO 6</b><br>ALINHAMENTO DE RODAS; VOLANTE E COLUNA; MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS; ARTICULAÇÕES; SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA E AMORTECEDOR DE DIREÇÃO.                                                                              | ✓ |
| <b>GRUPO 2</b><br>PÁRA-CHOQUES; ESPELHOS E RETROVISORES; LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS; PÁRA-SOL; VELOCÍMETRO; BUZINA; CINTOS DE SEGURANÇA; EXTINTOR DE INCÊNDIO; TRIÂNGULO DE SEGURANÇA; ESTEPE; TACÓGRAFO; VIDROS. | ✓ | <b>GRUPO 7</b><br>FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO; EIXOS; ELEMENTOS ELÁSTICOS; ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA; ELEMENTOS ESTRUTURAIS; ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO; ELEMENTOS DE REGULAGEM; ELEMENTOS LIMITADORES; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | ✓ |
| <b>GRUPO 3</b><br>LANTERNAS; LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA E RETRORREFLETORES.                                                                                                                                      | ✓ | <b>GRUPO 8</b><br>DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM; TAMANHO E TIPO DOS PNEUS; SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS; ESTADO GERAL DOS PNEUS; ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS.                                                                    | ✓ |
| <b>GRUPO 4</b><br>FARÓIS PRINCIPAIS; FARÓIS AUXILIARES; LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA E LUZES DO PAINEL.                                                                                                      | ✓ | <b>GRUPO 9</b><br>PORTAS E TAMPAS; VIDROS E JANELAS; BANCOS; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL; SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES; CARROÇARIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA.                                                     | ✓ |
| <b>GRUPO 5</b><br>FREIOS DE SERVIÇO; FREIOS DE ESTACIONAMENTO; COMANDOS; SERVOFREIO; RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS; RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO; CIRCUITO DE FREIO E DISCOS; TAMBORES; PRATOS E COMPONENTES.         | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                    |   |

## OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao artigo 107 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, declaro que o veículo acima identificado foi inspecionado em conformidade com os critérios definidos na legislação de trânsito vigente e em consonância as Diretrizes básicas normatizadas na NBR 14040-1 - Parte 1 e encontra-se em adequadas condições de manutenção, preservação, segurança e conservação de suas características técnicas, conforme determina o Decreto Estadual nº 48.241/2021, de 30/07/2021. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção.

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino  
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

### Informações da assinatura digital do laudo

Assinado em: 24/08/2026 10:28

Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189

Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617

Hash SHA-256 do PDF assinado: 545a8078b27fab0db3d7619a180cefbcb658cd3d2cb72d111cef3a7740e1a5d72