MINAS VALE
Inspeção Veicular

CONSULTA PÚBLICA
POR PLACA

# CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO
# TRANSPORTE ESCOLAR

**DATA: 22/09/2026**
**VALIDADE: 22/03/2027**

**APROVADO**

## SOLICITANTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF / CNPJ: |
|---|---|
| Município de Careaçu - MG | 17.935.388/0001-15 |

## DADOS DO VEÍCULO

| PLACA | NÚMERO CHASSI | |
|---|---|---|
| TDO4C44 | 953AD5TF4SR012572 | |
| **MARCA/MODELO:** | **ESPÉCIE / TIPO:** | **CIDADE/UF:** |
| VW/NEOBUS 8.180E | PASSAGEIRO | CAREAÇU - MG |
| **ANO FABRICAÇÃO / MODELO:** | **COMBUSTÍVEL** | **COR: CATEGORIA:** |
| 2024/2025 | DIESEL | AMARELA VEÍCULOS AUTOMOTORES E ÔNIBUS |

## FOTOS




**FRENTE**
Data: 10/09/2026 09:22 | Geo: -22.0518283, -45.6996320




**TRASEIRA**
Data: 10/09/2026 09:22 | Geo: -22.0518283, -45.6996320




**PANORÂMICA**
Data: 10/09/2026 09:28 | Geo: -22.0518283, -45.6996320




**CHASSI**
Data: 10/09/2026 09:21 | Geo: -22.0518283, -45.6996320



**PNEU DIANTEIRO**
Data: 10/09/2026 09:23 | Geo: -22.0518283, -45.6996320



**PNEU TRASEIRO**
Data: 10/09/2026 09:23 | Geo: -22.0518283, -45.6996320




**CRONOTACÓGRAFO**
Data: 10/09/2026 09:24 | Geo: -22.0518283, -45.6996320



**INTERIOR VEÍCULO**
Data: 10/09/2026 09:24 | Geo: -22.0518283, -45.6996320



**FOTO EXTRA**
Data: 10/09/2026 09:27 | Geo: -22.0518283, -45.6996320

MINAS VALE Inspeção Veicular

CONSULTA PÚBLICA POR PLACA

**CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**
**DATA: 22/09/2026**
**VALIDADE: 22/03/2027**

## CHECKLIST

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.IDENTIFICAÇÃO | √ | 9. SISTEMA DE TRANSMISSÃO | √ |
| 2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS | √ | 10. MOTOR | √ |
| 3. BANCOS, PORTAS E VIDROS | √ | 11. CHASSI, CARROCERIA E LATARIA | √ |
| 4. SIST. ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO | √ | 12. SISTEMA DE ARREFECIMENTO | √ |
| 5. PNEUS E RODAS | √ | 13. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | √ |
| 6. SISTEMA DE DIREÇÃO | √ | 14. SISTEMA DE ESCAPAMENTOS E RUÍDO | √ |
| 7. SISTEMA DE SUSPENSÃO | √ | 15. SISTEMA ELÉTRICO | √ |
| 8. SISTEMA DE FREIO | √ | 16. DIMENSÕES DO VEÍCULO | √ |

## OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao Artigo 136 do CTB - Código Trânsito Brasileiro inspeção foi realizada conforme as normas e legislação de trânsito, especificamente Resoluções do Contran 14/98, 416, 445 e 504, suas sucedâneas e Portaria do Detran-MG 1498/19. Ressalta-se que o cumprimento desta inspeção para fins de obtenção da autorização do Detran-MG para o exercício do serviço de transporte escolar não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em legislação própria. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto a problemas de manutenção.

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

**Informações da assinatura digital do laudo**
Assinado em: 22/09/2026 08:32
Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189
Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617
Hash SHA-256 do PDF assinado: 63ad74cf05cf457f92dc663fc222860c726351fd45b8a44e89f8a23d1f5f1a1b