MINAS VALE
Inspeção Veicular

CONSULTA PÚBLICA
POR PLACA

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR

DATA: 17/09/2026
VALIDADE: 17/03/2027

APROVADO

SOLICITANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF / CNPJ:
Município de Careaçu - MG	**17.935.388/0001-15**

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	NÚMERO CHASSI	
QQS-9525	**9532M52P0LR001472**	
MARCA/MODELO:	ESPÉCIE / TIPO:	CIDADE/UF:
A identificar	**PASSAGEIRO**	**CAREAÇU - MG**
ANO FABRICAÇÃO / MODELO:	COMBUSTÍVEL	COR: CATEGORIA:
	DIESEL	**AMARELA VEÍCULOS AUTOMOTORES E ÔNIBUS**

FOTOS



CHASSI
Data: 11/09/2026 08:46 | Geo: não informada



FRENTE
Data: 11/09/2026 08:46 | Geo: não informada



TRASEIRA
Data: 11/09/2026 08:46 | Geo: não informada




PNEU DIANTEIRO
Data: 11/09/2026 08:46 | Geo: não informada



PNEU TRASEIRO
Data: 11/09/2026 08:46 | Geo: não informada



CRONOTACÓGRAFO
Data: 11/09/2026 08:48 | Geo: não informada



INTERIOR VEÍCULO
Data: 11/09/2026 08:46 | Geo: não informada



JANELA EMERGÊNCIA
Data: 11/09/2026 08:47 | Geo: não informada



PANORÂMICA LATERAL
Data: 11/09/2026 08:47 | Geo: não informada



EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO
Data: 11/09/2026 08:47 | Geo: não informada

CONSULTA PÚBLICA
POR PLACA

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR
DATA: 17/09/2026
VALIDADE: 17/03/2027

CHECKLIST

1.IDENTIFICAÇÃO	√	9. SISTEMA DE TRANSMISSÃO	√
2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	√	10. MOTOR	√
3. BANCOS, PORTAS E VIDROS	√	11. CHASSI, CARROCERIA E LATARIA	√
4. SIST. ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	√	12. SISTEMA DE ARREFECIMENTO	√
5. PNEUS E RODAS	√	13. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	√
6. SISTEMA DE DIREÇÃO	√	14. SISTEMA DE ESCAPAMENTOS E RUÍDO	√
7. SISTEMA DE SUSPENSÃO	√	15. SISTEMA ELÉTRICO	√
8. SISTEMA DE FREIO	√	16. DIMENSÕES DO VEÍCULO	√

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao Artigo 136 do CTB - Código Trânsito Brasileiro inspeção foi realizada conforme as normas e legislação de trânsito, especificamente Resoluções do Contran 14/98, 416, 445 e 504, suas sucedâneas e Portaria do Detran-MG 1498/19. Ressalta-se que o cumprimento desta inspeção para fins de obtenção da autorização do Detran-MG para o exercício do serviço de transporte escolar não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em legislação própria. O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço acima, observando o que descreve a norma brasileira: NBR 14040-11 - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular, aprovado em vistoria mecânica realizada por profissional habilitado no CREA, conforme resolução CONFEA 458/01 e Lei Federal n.º 5.194/1966. O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto a problemas de manutenção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Inspetor Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

A validade deste certificado está condicionada à preservação das características técnicas verificadas na data da inspeção.

Informações da assinatura digital do laudo
Assinado em: 17/09/2026 09:14
Assinatura Minas Vale: MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA:11951926000189
Assinatura Inspetor: Lucas Orlando Delfino:10503424617