



NOME / RAZÃO SOCIAL:
Consulta por placa

CPE / CNP-E

PLACA
GDK2C29

NÚMERO CHASSI

Marca/Modelo:
A identificar

ESPÉCIE / TIPO:

CIDADE/UF:

ANO FABRICAÇÃO / MODELO:

COMBUSTÍVEL

COR: CATEGORIA:

CHASSI

FRENTE

TRASEIRA

[illegible][illegible][illegible]

PNEU DIANTEIRO

PNEU TRASEIRO

CRONOTACÓGRAFO

[illegible][illegible][illegible]

INTERIOR VEÍCULO

JANELA EMERGÊNCIA

VF	Probe Q	Index	Model	VF Number	prob	CPG	Chromosome	Start	End	Gene	Ref ID	Ref Name	Score
2524	2524	2525	42	215	0.000170700	ACMYBAT	25D	1667107	1667108	ACMYBAT	1667107	ACMYBAT	42.44130
2425	2524	2525	37	240	0.000170700	ACMYBAT	25D	1667107	1667108	ACMYBAT	1667107	ACMYBAT	37.09474

Warning: No data found (Search is still not finished)

[illegible]

Av. Manoel Vida, 770 - Imaculada Conceição
CEP:37.070-005 Varginha-MG
MINASVALEVGA@HOTMAIL.COM

CHECKLIST

1. IDENTIFICAÇÃO	✓	9. SISTEMA DE TRANSMISSÃO	✓
2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	✓	10. MOTOR	✓
3. BANCOS, PORTAS E VIDROS	✓	11. CHASSI, CARROCERIA E LATARIA	✓
4. SIST. ELÉTRICO - SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	✓	12. SISTEMA DE ARREFECIMENTO	✓
5. PNEUS E RODAS	✓	13. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	✓
6. SISTEMA DE DIREÇÃO	✓	14. SISTEMA DE ESCAPAMENTOS E RUÍDO	✓
7. SISTEMA DE SUSPENSÃO	✓	15. SISTEMA ELÉTRICO	✓
8. SISTEMA DE FREIO	✓	16. DIMENSÕES DO VEÍCULO	✓

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao Artigo 136 do CTB - Código Trânsito Brasileiro, a inspeção foi realizada conforme as normas e legislação de trânsito, especificamente Resoluções do Contran 14/98, 416, 445 e 504, suas sucedâneas e Portaria do Detran-MG 1498/19. Ressalta-se que o cumprimento desta inspeção para fins de obtenção da autorização do Detran-MG para o exercício do serviço de transporte escolar não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em legislação própria.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado de forma digital por
MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
LTDA:11951926000189

Lucas Orlando Delfino
142299347-7 CREA-MG

MINAS VALE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
11.951.926/0001-89